

ANEXO II - PLANILLA de EXISTENCIA de Equipos de Aire Acondicionado G.B.A.

Nº		Inmueble	Piso / Ubic.	Características Mínimas del Equipo	Cant.
1	LA PLATA	CALLE 42 Nº 773	PB	Tipo Split	6
			1º Piso	Tipo Split	8
			2ºPiso	Tipo Split	8
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en Calle 42 Nº 773					22
2	LOMAS DE ZAMORA	RIVERA 299	PB	Tipo Split	4
			PA	Tipo Split	6
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en RIVERA 299					10
3	MORÓN	SAN MARTÍN 131	3º Piso	Tipo Split	2
				Tipo Ventana	1
			4º Piso	Tipo Split	3
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en SAN MARTÍN 131					6
4	OLIVOS	AMADOR 2641	PB	Tipo Split	3
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en AMADOOOR 2641					3
5	OLIVOS	UGARTE 2009	PA	Tipo Split	2
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en UGARTE 2009					2
6	SAN ISIDRO	Int. Lambertini 222	PB	Tipo Split	2
				Tipo Ventana	1
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en INT. LAMBERTINI 222					3
7	SAN MARTÍN	CERRITO 2251	PB	Tipo Split	2
				Tipo Ventana	7
			PA	Tipo Split	3
				Tipo Ventana	4
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en CERRITO 2251					16
8	SAN MARTÍN	TUCUMÁN 2209	1º Piso	Tipo Split	3
				Tipo Ventana	1
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en TUCUMÁN 2209					4
9	TRES DE FEBRERO	RODRIGUEZ PEÑA 1418	1º Piso	Tipo Split	2
Cantidad Total de Equipos de AºAº Instalados en RODRIGUEZ PEÑA 1418					2
CANTIDAD TOTAL de Equipos de AºAº Instalados en G..B.A.					68